

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Ду, мм	Кол-во
А	Вход воды	20	1
Б	Выход раствора	50	1
Г	Передавливание азотом	25	1
К	Засыпка сухой смеси	300	1
М	Дренаж	50	1
Н	Слив воды после гидротестирования	G1 1/2"	1

