



Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход продукта	1
Б	Выход продукта	1
В	Люк	1
Г	Для предохранительного клапана	1
Д	Люк	1
Е	Выход конденсата	1
Ж1, Ж2	Для урвнмерной колонки	2
И	Для манометра	1
К	Вход теплоносителя	1
Л	Выход теплоносителя	1



М↑
М

Крепление подогревателя к корпусу аппарата условно не показано

