

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Ду, мм	Кол-во
А	Люк	500	1
Б	Вход продукта	25	1
В	Выход продукта	50	1
Г	Для сигнализатора уровня	50	2
Д1, Д2, Д3	Смотровое окно	125	3
Е	Дренаж	G1 1/2"	1
М	Для манометра	M20x15	1

