

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол-во
А	Вход среды	1
Б	Выход среды	1
В	Воздушник	1
У	Установка уронемера	1
П	Пререлив среды	1

