

Таблица штуцеров

| Обозначение    | Наименование           | Кол-во |
|----------------|------------------------|--------|
| А              | Вход масла             | 1      |
| Б              | Выход масла            | 1      |
| В              | Вход охлаждающей воды  | 1      |
| Г              | Выход охлаждающей воды | 1      |
| Д1, Д2         | Лючок                  | 2      |
| Е              | Спуск воздуха          | 1      |
| Ж              | Для отбора проб масла  | 1      |
| И1, И2         | Слив воды              | 2      |
| К1, К2, К3, К4 | Для термометра         | 4      |
| Л1, Л2, Л3, Л4 | Для манометра          | 4      |

