

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход среды	1
Б	Выход среды	1
В	Дренаж	1
Д	Воздушник	1
Е1, Е2	Для манометра	2
Ж1, Ж2	Для отбора проб	2
Р1, Р2	Для преобразователя давления	2

