

Таблица штуцеров

| Обозначение | Назначение                              | Кол-во |
|-------------|---|--------|
| А1          | Вход продукта                           | 1      |
| Б1          | Вывод продукта                          | 1      |
| В1          | Вывод газа                              | 1      |
| Г1          | Дренаж                                  | 1      |
| Д1          | Для проварки                            | 1      |
| Ж1          | Для встраиваемого уровнемера            | 1      |
| К1          | Для термометра                          | 1      |
| Л1          | Для термоэлектрического преобразователя | 1      |
| М1          | Для манометра                           | 1      |
| Н1, Н2      | Для указателя уровня                    | 2      |
| П1          | Люк-лаз                                 | 1      |
| Ю1, Ю2      | Для камеры уровнемера                   | 2      |

