

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
1	Подвод рабочего пара	1
2	Подвод пара из уплотнений	1
3	подвод охлаждающего конденсата	1
4	Отвод охлаждающего конденсата	1
5	Выход паро-воздушной смеси	1
6	Слив конденсата через сифон	1
7	Слив конденсата	1

