


Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол-во
А	Люк	1
Б	Вход среды	1
В1, В2	Выход среды	2
Г	Перелив среды	1
Д	Труба перекачивания	1
Е	Для предохранительного клапана	1
Ж	Для манометра	1
И1, И2, И3, И4	Для колонки указателя уровня	4
К	Для уронемера	1
Л	Для термометра	1
М	Резервный	1



В

