

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол-во
А	Вход продукта	1
Б	Выход продукта	1
В	Для очистки	1
Г	Для клапана предохранительного	1
Ж	Для манометра	1
И	Для контрольного манометра	1
К	Сброс конденсата	1
Л	Люк	1
М	Запасной	1

