

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Лок-паз	1
Б1	Выход газа	1
В1	Уровнемер	1
Г1, Г2	Выход кабеля контроля ЭХЗ	2
Д1	Уровнемер	1
Е1	Уровнемер	1
Ж1	Датчик давления	1
И1	ППК	1
Л1	Вход газа	1
М1	Вход жидкости	1
П1	Выход воды	1
Р1	Дренаж	1
С1	Выход продукта (ШФ/У)	1
Т1, Т2, Т3	Лок. вентиляционный	3

