

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
A1	Вход газа	1
Б1	Выход газа	1
В1	Выход конденсата	1
Г1	Дренаж	1
Д1, Д2	Для камеры уровнемера	2
Е1	Для термометра	1
Ж1	Для термометра сопротивления	1
З1	Вход теплоносителя	1
И1	Выход теплоносителя	1
К1	Для манометра	1
Л1, Л2	Для отбора давления	2
М1, М2	Для дифманометра	2
Н1, Н2	Для указателя уровня	2
П1, П2	Люк	2

