

Таблица штуцеров

| Обозначение | Наименование                 | Кол-во |
|-------------|------------------------------|--------|
| A1          | Выход отсепарированного пара | 1      |
| Б1          | Выход отсепарированной воды  | 1      |
| В1, В2      | Подвод пароводяной смеси     | 2      |
| Г1          | Люк-лаз                      | 1      |

