

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход охлаждаемого конденсата	1
Б	Выход охлаждаемого конденсата	1
В	Вход охлаждающего конденсата	1
Г	Выход охлаждающего конденсата	1
Д1, Д2	Технический штуцер	2
Е1, Е2	Для установки термометра	2
Ж1, Ж2	Технический штуцер	2
И1, И2	Для установки термометра	2
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7	Технический штуцер	7
Л1, Л2	Технический штуцер	2

