Таблица штуцеров		
Обозначение	Назначение	Кол-во
Α	Люк	1
Б	Вход продукта	1
В	Выход продукта	1
Γ	Воздушка	1
Д	Для уровнемера	1
Л	Nov	1



