






Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
А	Вход	1
Б	Выход	1
В1В2	Слив	2
Г	Дренаж	1
Д	Очистка	1
Е	Люк-лаз	1
Ж	Пропарка	1
И	Под манометр	1
К	Под датчик давления	1
Л1, Л2	Под датчик перепада давления	2
М1, М2	Под камеру уровнемера	2
Н1, Н2, Н3	Для УЗС	3
П	Датчик температуры	1
Р	Воздушник	1
С	Термометр	1

